

г.Саратов

06.04.2018

Акт № 284-18

периодического технического освидетельствования лифта

Нами, специалистами Лебедевым А.С., Безруковым А.И., Мазновым Д.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт: ООО "Лифт-Сервис"

И представителя владельца лифта: ТСН "На Петровской" проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010, идентифицированный номер лифта рег. №

Адрес установки: г. Энгельс, ул.Петровская, д.88, п.1

1 Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (Инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и тормозной системы положительные (для лифта с электрическим приводом). Во всех режимах исправно. Результаты визуального и измерительного контроля установки оборудования положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В 4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В 3.1. дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ 53783, приложением 1 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* <hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;">(дата проверки)(подпись, штамп)(Ф.И.О.)</div>	
	Заполняет специалист испытательной лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий	

06.04.2018

Акт № 285-18

периодического технического освидетельствования лифта

Нами, специалистами Лебедевым А.С., Безруковым А.И., Мазновым Д.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт: ООО "Лифт-Сервис"

И представителя владельца лифта: ТСН «На Петровской» проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010, идентифицированный номер лифта рег. №

Адрес установки: г. Энгельс, ул.Петровская, д.88, п.2

1 Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (Инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и тормозной системы положительные (для лифта с электрическим приводом). Во всех режимах исправно. Результаты визуального и измерительного контроля установки оборудования положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В 4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В 3.1. дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ 53783, приложением 1 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	

	(дата проверки)	(попись, штамп) (Ф.И.О.)
	Заполняет специалист испытательной лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий	

06.04.2018

Акт № 286-18

периодического технического освидетельствования лифта

Нами, специалистами Лебедевым А.С., Безруковым А.И., Мазновым Д.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт: ООО "Лифт-Сервис"

И представителя владельца лифта: ТСН «На Петровской» проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010, идентифицированный номер лифта рег. №
Адрес установки: г. Энгельс, ул.Петровская, д.88, п.3

1 Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (Инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства лифта функционируют в соответствии с установленными требованиям.
5. Результаты испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и тормозной системы положительные (для лифта с электрическим приводом). Во всех режимах исправно. Результаты визуального и измерительного контроля установки оборудования положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В 4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В 3.1. дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ 53783, приложением 1 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий* <hr style="width: 60%; margin: 0 auto;"/> (дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)	
	Заполняет специалист испытательной лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий	

Акт № 287-18

периодического технического освидетельствования лифта

Нами, специалистами Лебедевым А.С., Безруковым А.И., Мазновым Д.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт: ООО "Лифт-Сервис"

И представителя владельца лифта: ТСН «На Петровской» проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010, идентифицированный номер лифта рег. №
Адрес установки: г. Энгельс, ул.Петровская, д.88, п.4

1 Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (Инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и тормозной системы положительные (для лифта с электрическим приводом). Во всех режимах исправно. Результаты визуального и измерительного контроля установки оборудования положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В 4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В 3.1. дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ 53783, приложением 1 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	_____ (дата проверки) (попись, штамп) (Ф.И.О.)	
	Заполняет специалист испытательной лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий	

г.Саратов

06.04.2018

Акт № 288-18

периодического технического освидетельствования лифта

Нами, специалистами Лебедевым А.С., Безруковым А.И., Мазновым Д.А., в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт: ООО "Лифт-Сервис"

И представителя владельца лифта: ТСН «На Петровской»
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010, идентифицированный номер лифта рег. №
Адрес установки: г. Энгельс, ул.Петровская, д.88, п.5

1 Результаты периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные
3. Функционирование лифта соответствует руководству (Инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и тормозной системы положительные (для лифта с электрическим приводом). Во всех режимах исправно. Результаты визуального и измерительного контроля установки оборудования положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройства безопасности лифта по В 4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В 3.1. дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ 53783, приложением 1 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(дата проверки) (подпись, штамп) (Ф.И.О.)</p>	
	Заполняет специалист испытательной лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий	

